

DESIGNACIÓN DE TUBERÍAS

XXX000 - 00 - XXX - 00 - 0 - X

1. MATERIAL DE TUBERÍA
2. CÉDULA
3. DIÁMETRO
4. SERVICIO
5. NÚMERO DE TUBERÍA
6. ÁREA
7. TRAZADO

DESIGNACIÓN DE TUBERÍAS

SIGLAS	SERVICIO

NOTAS GENERALES

PROCESO C:

1. REACCIÓN.
2. CRISTALIZACIÓN - CENTRIFUGACIÓN.
3. ABSORCIÓN.
4. SECADO - MEZCLADO.
5. RECUPERACIÓN DE SOLVENTE DE CRISTALIZACIÓN PARA RECICLAR A PROCESO.

Utilizar el polvo recuperado en el ciclón para hacer un lote de polvos y cargarlo directamente al cristalizador con el solvente de cristalización. Se efectúa la cristalización y se obtiene el producto C. Al ya no utilizar materia prima original (fresca) se ahorra en este producto.

LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LOS AUTORES. AL RECIBIRLA O UTILIZARLA, TODAS LAS PERSONAS, SOCIEDADES, ETC. SE COMPROMETEN A NO HACER REPRODUCCIONES O TRANSMITIR DICHA INFORMACIÓN PARCIAL O TOTALMENTE, CON EXCEPCIÓN DE TENER LA AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES.

MODIFICACIONES

REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

MODIFICACIONES

REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
NUEVA	OBTENCIÓN DE PRODUCTO C	09/2022	GJMS	JCFA	OFC

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

TÍTULO: PFD-P01-AG. OBTENCIÓN DE PRODUCTO C	
DIBUJO #: 001	TAMAÑO: A1
ÁREA: GENERAL	ESCALA: SIN
CLAVE: FCQEI-P01-AG	ACOT: SIN

C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\AutoCAD Plant 3D de la VAIO\SIMBOLOGIA\PID DWG\PROCESOS\PFD-P01-AG.dwg